

施工事例


設備

No.17


件名 消火ポンプ盤修繕

内容 消火栓表示ランプは常時点灯しており、消火栓が動いたときのみ表示灯をフリッカ（点滅）させていた、この時、マグネットスイッチの接点が、カチヤカチヤと鳴り不良と判断されたため、マグネットスイッチを取り外し、補助リレーに取り替える改造。

施工前



施工後



■ 工夫のポイント

- 1 接点容量の大きいマグネットスイッチを使用していたことによる、接点の開閉時カチヤカチヤと鳴り、不良（異常）と判断された。



マグネットスイッチ



→

リレー スタートタイマー