


件名 給食室換気設備の改良

内容 給食室の湿気対策として、換気設備の改善を行なった。



■ エ夫のポイント

- ① 修繕を行なう前に、既設の換気設備を調査し、給排気バランスの見直しを行なった。
- ② タイマーを設置することにより、夜間運転が可能になり、湿度を下げた。
- ③ 夜間運転による騒音対策として、インバータを組み込み周波数を下げ、近隣住宅に配慮した。
- ④ 不要な給気口の閉鎖を行った。