

施工事例

機械

No.21

件名 事務室空調機取替修繕

内容 空調機が経年劣化により故障した為、撤去・更新を行ない、リニューアル用ワイドパネルを使用した。

着手前

①の写真は取外し前の空調機



施工中

既設空調機の撤去を行ない、新規空調機を取付ける。
更新された空調機は、サイズが小さくなり、開口部が大きく開く。



完成

新規空調機を取付け、開口部にリニューアル用のワイドパネルを取付け開口部を塞ぐ。
(③の写真は取付け完了時)



■ 工夫のポイント

通常は影響範囲の天井石膏ボードの撤去取付けを別途建築業者で行っていたが、リニューアル用のワイドパネルを使用する事により、空調業者のみで施工が可能となり、さらに工期の短縮、施工費の軽減を行った。